



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Монтана

ДОКЛАД

от контролна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Кариера за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици от находище „Орешец”, с концесионер: „ГЕОПЕЧА” АД.

Дата на извършване на проверката: 07.06.2021 г.

Място на извършване на проверката: в землищата на с. Гара Орешец и с. Бела, общ. Димово, обл. Видин.

Проверени компоненти и фактори на околната среда: почви; води; въздух; отпадъци; биоразнообразие.

Цели на проверката:

Провеждане на планов текущ контрол по компоненти и фактори на околната среда за изпълнение изискванията на:

- Закон за опазване на околната среда (ЗООС) и условия в Решение по ОВОС № 13-4/2009 г. на министъра на ОСВ;
- Закон за почвите (ЗП);
- Закон за водите (ЗВ);
- Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ);
- Закон за управление на отпадъците (ЗУО);
- Закон за биологичното разнообразие (ЗБР);
- Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ).

Извършени дейности:

На **07.06.2021 г.** на основание чл. 148, ал. 3 от ЗООС, във връзка с изпълнението на плана за контролната дейност на РИОСВ – Монтана за 2021 г. и Заповед № РД-130/04.06.2021 г. на директора на РИОСВ – Монтана, се извърши проверка на място и беше съставен Констативен протокол № КПКД-21/07.06.2021 г.

Проверени са:

- ✓ Кариера за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици от находище „Орешец” в землищата на с. Гара Орешец и с. Бела, общ. Димово, обл. Видин;
- ✓ Документи и данни, свързани със законовите и подзаконовите нормативни актове по околна среда и заложените условия в Решение по ОВОС № 13-4/2009 г. на МОСВ.

Констативна част:

Основната дейност на обекта е добив и първична преработка на подземни богатства – строителни материали – варовици от находище „Орешец”. Годишният работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището през 2021 г. е съгласуван с писмо изх. № Е-26-Г-351/30.12.2020 г. на Министерство на енергетиката. Основните количества скална маса от кариерата се извозват за строителството на Път I-1 (Е79). Товарният автомобилен транспорт, извозващ готовата продукция използва алтернативно трасе по изградена пътна връзка, извън населените места, през ж.п. прелез, който достига до



път Е79, преди с. Бела. На обекта има изградена стационарна станция за дизелово гориво, с вместимост 30 000 литра, която се използва за зареждане на добивните машини и автосамосвалите на място.

1. Изисквания на гл. VI от ЗООС:

За инвестиционно предложение „Добив на подземни богатства – строителни материали – варовици от находище „Орешец”, в землищата на с. Гара Орешец и с. Бела, общ. Димово, обл. Видин е проведена процедура по ОВОС, приключила с постановяване на Решение № 13-4/2009 г. от 22.07.2009 г. на МОСВ, с което е одобрено осъществяването му.

2. По компонент „Почви”:

Хумусният пласт от разкривката се съхранява на отделно депо. По време на проверката не е установено извършване на рекултивационни дейности на нарушените терени.

3. По компонент „Води”:

Вода за питейно-битови нужди на обекта е осигурена от съществуващ водопровод (2 бр. външни чешми). Няма изградена водоплътна изгребна яма. Отпадъчните води се изливат свободно на площадката. Не е представен договор с „ВиК Видин” ЕООД. Поставени са химически тоалетни.

Не са представени документи, удостоверяващи източника на вода, необходима за технологични нужди на кариерата (за оросяване). Констатирано е водовземане (без наличие на разрешително по ЗВ) с водоноска от намиращ се на около 850 м от площта на кариерата в посока с. Гара Орешец повърхностен воден обект (ПИ с идентификатор 14489.42.215 по КККР на с. Орешец, общ. Димово) – частна държавна собственост, с начин на трайно ползване „блато”.

4. По фактор „Отпадъци”:

На обекта се образуват смесени битови отпадъци (СБО) от жизнената дейност на персонала. Осигурени са 2 бр. контейнери тип „Бобър” и 1 бр. кофа тип „Мева”, които се обслужват по график от Община Димово, притежаваща регистрационен документ за събиране и транспортиране на СБО. Отпадъците се предават за депониране на РДБО – Видин. При проверката не се констатира нерегламентирано изхвърляне на СБО, както и отпадъци от опакови. Пред намиращите се на обекта фургоны има осигурени полиетиленови чували, в който се събират отпадъците от бутилките от минерална вода.

Установена е мобилна станция за смяна на излезли от употреба гуми (ИУГ). Към момента на проверката има съхранени на открита площадка около 40 бр. ИУГ от пътно-строителна техника. За генерираните ИУГ операторът не е извършил класификация по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците. Не са представени писмени договори за предаване на ИУГ на лица, притежаващи необходимите документи по ЗУО.

В обособения участък „Механизация” се извършват леки механични ремонти, гресиране и доливане на масла. На площадката има позиционирана естакада и гаражна клетка. При визуалния оглед не са констатирани разливи и съхраняване на отпадъци. В случаите на необходимост от основни ремонти и/или други ремонти на пътно-строителната техника, същата се транспортира с бордови влекач до базата на дружеството.

На територията на кариерата не се образуват и съхраняват опасни отпадъци.

5. По компонент „Въздух”:

Наличната на обекта пресевна инсталация изцяло отговаря на изискванията на чл. 70 на Наредба № 1/25.06.2005 г. Автомобилната техника, извозваща готовата суровина е снабдена със платнища за недопускане разпрашаването на прахообразен материал. На площадката се извършва редовно оросяване с наличните водоноски. Пътното трасе в района на мобилната ТСИ и извън кариерата по посока с. Гара Орешец е чисто и оросено.

6. Биорознообразие:



Естествената растителност е максимално съхранена. Не се установява извършаване на сеч на дървета. Последните взривни дейности на обекта са извършени на 26.02.2021 г., извън рамките на размножителния период (1 март – 31 юли) за повечето животински видове, предмет на опазване в защитени зони BG 0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан” и BG 0002002 „Западен Балкан”.

Предвид наличието на богата естествена дървесна и храстовидна растителност не е изграждан допълнителен горски пояс между кариерата и жилищната зона на с. Гара Орешец.

7. ЗОПОЕЩ:

Дружеството има изготвена собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети по ЗОПОЕЩ.

Заклучение:

Непредставената по време на проверката документация е изисквана от концесионера в законоустановения срок.

За констатираните неизпълнения на три условия и една мярка, заложиени в Решение по ОВОС № 13-4/2009 г., както и за констатираното нарушение на ЗУО, до виновното лице „ГЕОПЕЧА“ АД са изпратени покани за съставяне на АУАН.

Приоритети за последваща контролна дейност:

- Законосъобразно управление на водите.
- Законосъобразно управление на почвите.
- Законосъобразно управление на отпадъците.
- Спазване изискванията на ЗЧАВ.
- Спазване изискванията на ЗБР.

